



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO LAGONEGRO
(Comuni Lagonegro e Rivello)
SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO



Piazza della Repubblica s.n.c. 85042 LAGONEGRO (PZ)

Email: pzic85200x@istruzione.it Sito web: www.iclagonegro.edu.it
Pec: pzic85200x@pec.istruzione.it C.F.: 91002130762 - Codice Univoco: UFOXFT
Tel.: 0973/21037 – Fax: 0973/233664

ISTITUTO COMPRENSIVO - LAGONEGRO
Prot. 0005225 del 18/10/2023
VI-9 (Uscita)

All'arch. Gaetano Sanginetto
Responsabile Area Tecnica
del Comune di LAGONEGRO

ISTITUTO COMPRENSIVO - LAGONEGRO
Prot. 0000655 del 01/02/2024
II-1 (Uscita)

AL SINDACO
del Comune di LAGONEGRO

OGGETTO: Richiesta informazioni e sopralluogo per valutazione congiunta dei rischi.

Il sottoscritto Prof. Vito Carlomagno, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto Comprensivo di Lagonegro, facendo seguito ai sopralluoghi effettuati da Vostri Tecnici e a quanto già comunicato con note precedenti

VISTO

- Il **D. Lgs. N° 81 del 09/04/2008** attuazione dell'art. 1 della L. n. 123 del 03/08/2007, in materia di: "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Il **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L),
- Il **D.M. n° 292 del 21/06/1996** del Ministero della Pubblica Istruzione, emanato ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n° 242 del 19/03/1996, con il quale sono stati individuati i datori di lavoro in ambito scolastico;
- Il **D.M. n° 382 del 29/09/1998** del Ministero della Pubblica Istruzione "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini della norma contenute nel D. Lgs. N° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni";
- Il **D.M. del 18/12/1975**: "Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica...";
- La **Legge n° 23 del 11/01/1996** "Norme per l'edilizia Scolastica";
- La **LEGGE 17 DICEMBRE 2021 n. 215**: Conversione in Legge del DL 146/2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. - (GU n. 301 del 20-12-2021). Entrata in vigore: 21/12/2021
- L'art. 18, c. 3.2, D.Lgs. n. 81/2008 (L.2015/2021) Per le sedi delle istituzioni scolastiche, **la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici**



Ministero dell'istruzione e del merito

ISTITUTO COMPRENSIVO LAGONEGRO

(Comuni Lagonegro e Rivello)

SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO



Piazza della Repubblica s.n.c. 85042 LAGONEGRO (PZ)

Email: pzic85200x@istruzione.it Sito web: www.iclagonegro.edu.it

Pec: pzic85200x@pec.istruzione.it C.F.: 91002130762 - Codice Univoco: UFOXFT

Tel.: 0973/21037 – Fax: 0973/233664

- Il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 che modifica l'art.18 inserendo il comma 3.3: **Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili");**
- il Documento di Valutazione dei Rischi della scuola e il relativo piano programmatico delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- sentito il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione arch. Tiberio Fucci,

CONSIDERATO

- che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dell'art. 18 punto 3 del D. Lgs.81/08 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, **restano a carico dell'Ente Locale (Provincia) tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia (art. 3 della Legge n° 23 dell'11/01/1996), alla loro fornitura e manutenzione;**
- che gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 relativamente ai predetti interventi, **si intendono pertanto assolti da parte del Dirigente Scolastico, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico;**

CHIEDE

alle SS. LL., ciascuno per le proprie competenze, di conoscere, relativamente alla vulnerabilità degli elementi strutturali e non, del corpo palestra, se sono stati **programmati**, sulla base delle verifiche e degli studi già effettuati, interventi – anche parziali e/o temporanei al fine di risolvere le vulnerabilità più importanti ed eseguire in momenti successivi i restanti interventi – necessari a ridurre, a valori accettabili, situazioni di rischio potenzialmente pericolose, il tutto finalizzato ad una rapida nuova fruizione della palestra da parte dei ragazzi e, con essa le due aule ad oggi interdette.

Si invitano le SS.LL. a predisporre urgentemente **un cronoprogramma di controllo e manutenzione generale delle opere edili e non, rimuovendo, attraverso adeguati interventi di sostituzione o rifacimento parziale, i principali fattori di rischio.**

Si allega alla presente, al fine della valutazione congiunta dei rischi, l'informativa n. 2 relativa ad ulteriori Criticità rilevate insieme all' R.S.P.P. d'Istituto.

Tutte le segnalazioni (in materia di sicurezza lavoro ed igiene pubblica) inviate in precedenza all'Ente locale proprietario, saranno parte integrante della missiva.

Il Dirigente scolastico

Prof. Vito Carlomagno

Firma digitale - Art. 24 C.A.D.



RILEVAZIONE CRITICITA' - informativa n.2

Si trasmettono di seguito ulteriori criticità emerse, per le dovute e necessarie comunicazioni del caso, al fine di una corretta Valutazione dei Rischi in codesto Istituto Comprensivo.

PLESSO RIONE ROSSI

Da un'attenta analisi si fa notare che:

- La scala antincendio esterna, lungo il Viale Colombo, è priva di elementi di aggancio alla quota superiore pertanto OSCILLA PERICOLOSAMENTE durante le prove di evacuazione rappresentando un SERIO PERICOLO!
- La scala interna rivestita in marmo, che costituisce anch'essa percorso di evacuazione, presenta in molti punti PEDATE IN MARMO COMPLETAMENTE SPACcate e semplicemente appoggiate al massetto di sottofondo senza collante. Le stesse si muovono al passaggio di persone!
- Numerose finestre, come già segnalato nella rilevazione precedente, permangono rotte e si segnala che non è stato effettuato, allo stato attuale, alcun intervento manutentivo da parte dell'Ente.
- Il cancello esterno permane aperto notte e giorno per cui si richiede CON URGENZA opportuna elettrificazione e impianto citofonico esterno per comunicare con il personale ai piani;
- Non è presente linea telefonica per comunicare in caso di emergenza con la sede principale o con gli Enti preposti al soccorso!
- L'impianto luci di emergenza non funziona!
- Come già precedentemente segnalato, si palesa la necessità di aprire un ulteriore varco nella recinzione perimetrale, in corrispondenza della scala antincendio, per consentire una più efficace evacuazione evitando il collo di bottiglia del cancello principale e guadagnando un'area di raccolta esterna al perimetro dell'immobile. Conseguentemente si richiede di inibire al parcheggio l'area pubblica parallela al Viale Colombo, oggetto attualmente di un parcheggio in linea per auto, al fine di individuare una più idonea AREA di RACCOLTA.
- Le caditoie di smaltimento acque meteoriche poste all'ingresso del cancello principale presentano intasamenti per cui si richiede un' adeguata pulizia dei condotti al fine di evitare sconvenienti ristagni d'acqua (al momento, si crea un lago con profondità di circa 20 cm di acqua) all'uscita degli alunni, in caso di pioggia battente.
- E' necessario acquisire le RILEVAZIONI AGGIORNATE di tutti i dispositivi messi in campo al fine di valutare la presenza di RADON negli ambienti della Scuola dell'Infanzia, (Le ultime rilevazioni fornite risalgono al 2020) al fine di valutare la possibilità di far rientrare gli alunni al momento allocati in altra sede.
- Il bagno personale NON può essere ad uso promiscuo ma distinto per sesso! Al momento è presente un solo bagno ad uso di tutti!
- I servizi igienici per diversamente abili sono erroneamente utilizzati - per mancanza di ulteriori spazi come deposito di generi di consumo;
- La lampada esterna sull'ingresso principale, negli orari notturni, risulta SPENTA, perché NON FUNZIONANTE!
- Numerosi corpi illuminanti a neon, all'interno dell'edificio scolastico, risultano non funzionanti sia nelle aree di sosta che in quelle di percorrenza;

PLESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

- Il cancello esterno non è dotato di alcuna ELETTRIFICAZIONE pertanto si verificano accessi di estranei alle aree di pertinenza dell'edificio sia di giorno che di notte.
Come già segnalato in precedenza, i serramenti esterni del Plesso Infanzia al piano terra, non hanno alcun meccanismo anti-effrazione pertanto la criticità del cancello (mancata elettrificazione) pone a rischio intero edificio scolastico!
- Non sono presenti servizi per diversamente abili!
- La scala di accesso principale presenta alcuni gradini rotti, che possono costituire occasione d'inciampo!

PER TUTTI I PLESSI , ad integrazione di quanto già richiesto, SI RICHIEDE :

In merito alla SICUREZZA STRUTTURALE:

- Collaudo Statico
- Verifica della vulnerabilità sismica del plesso scolastico, secondo quanto disposto dalle NTC18

In merito agli IMPIANTI TERMOIDRAULICI :

- Valutazione Progetto da parte dell'INAIL su modello R2009;
- Collaudo da parte dell'INAIL (ex ISPEL)
- Verifica quinquennale INAIL.

In merito agli Impianti ANTINCENDIO,:

- Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) relativo alla centrale termica per i plessi con potenza al focolare maggiore di 116KW termici;
- Evidenza documentale in merito alla manutenzione periodica dell'impianto antincendio (estintori e idranti);

In merito agli IMPIANTI ELETTRICI :

- Riscontro documentale della manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico;

Si RICHIEDE di **elaborare un DUVRI** (ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/2008) per gestione del servizio mensa/refezione e di inviare la relativa SCIA sanitaria nei plessi interessati dal servizio di refezione.

SI RICHIEDE aggiornamento della piattaforma **ARES – EDILIZIA SCOLASTICA**

Prof. Tiberio Fucci

R.S.P.P. dell'Istituto Comprensivo di Lagonegro