

Da: pzic85200x@pec.istruzione.it

Oggetto: Comunicazione criticità per interventi tecnici Plessi Piazza della Repubblica-Rione Rossi e Infanzia Viale Colombo

Data: 25/09/2023 13:33:04

A: Comune di Lagonegro

Prot. n. 4718-VI-8

del 25-09-2023

--

Si trasmettono le criticità segnalate dal nostro R.S.P.P. Prof. Fucci Tiberio, per gli interventi tecnici di vs. competenza.

Il Dirigente scolastico

Prof. Vito Carlomagno

Istituto Comprensivo di Lagonegro (PZ)

Cod. Mecc. PZIC85200X

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.

RICOGNIZIONE CRITICITA'

Plesso di Piazza della Repubblica

ISTITUTO COMPRENSIVO - LAGONEGRO
Prot. 0004718 del 25/09/2023
VI-8 (Uscita)

Si segnalano le seguenti criticità:

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

Aula Biblioteca ora destinata a classe I^A: porta tamburata, con maniglione antipanico, con pannello posteriore rotto;

Aula Classe III^A: canaline contenenti cavi elettrici staccate dalla parete;

Aula Classe II^A: Tapparella Dx rotta;

Nido d'api all'esterno che inibisce l'apertura della finestra sul lato sinistro;

Si segnala che le aule suddette (Classe II ^Ae III^A) sono completamente oscurate dalla presenza, all'esterno, di due alberi, con evidenti segni di rogna, dalle fronde molto alte e poderose tanto da inglobare addirittura il lampione stradale adiacente. Gli alunni sono costretti ad attivare la luce artificiale anche i giorni di pieni sole.

GRUPPO SERVIZI

Bagno di servizio in uso al personale: Pulsante di scarico con annesso galleggiante ROTTO;

Bagno Maschi: - Lavabo rotto e bloccato impropriamente con fascette di plastica;

- Interruttore elettrico con relativa placchetta staccato dalla parete;

- n.2 porte prive di maniglia e blocco chiave;

Aula Informatica: Si segnala la presenza di una tapparella rotta;

Uffici personale di Segreteria

Si segnalano problemi nella ricezione della linea telefonica per presunti problemi di canalizzazione dei cavi;

- pavimento in laminato rotto in molti punti;

- maniglione antipanico della porta dx del front-office

- battiscopa rotto e staccato dal muro in area con accesso al pubblico antistante il front-office;

Scuola PRIMARIA piano intermedio

- Deposito materiali di consumo (detergenti) senza griglia di areazione (adiacente aula professori);

GRUPPO SERVIZI

Bagno Femmine: **Lavabo rotto**

Bagno Maschi: **uno dei tre servizi è chiuso ed interdetto agli alunni perché guasto;**

Bagno personale di servizio: **pulsante di scarico con sciacquone rotto;**

IN TUTTE LE AULE DELLA Scuola Primaria **SI SEGNA LA** mancanza di **ELEMENTI DI PROTEZIONE ANTIURTO PER RADIATORI**

GRUPPO BAGNI a servizio della PALESTRA: NON FUNZIONANTI

Scuola dell' INFANZIA piano seminterrato

Si segnalano diffuse efflorescenze dovute ad umidità lungo i corridoi e conseguenti presunte proliferazioni di muffe, sotto i placcaggi con polistirolo, dato il cattivo odore persistente;

SEZIONE A:

- Si segnala che le finestre ad anta scorrevole non hanno meccanismi di chiusura efficaci per cui è possibile aprirle dall'esterno;
- Le finestre ad anta scorrevole sono sprovviste di zanzariere;
- Si ravvisa la necessità di ulteriori filtri oscuranti (tendaggi) oltre alle tapparelle esistenti;
- Si segnala la presenza di armadi non ancorati al muro;
- Si segnala la presenza di arredi desueti con tavoli a spigolo vivo.

GRUPPO BAGNI

Bagno Femmine: **Presenza di notevoli efflorescenze di umidità con distacco di intonaco;**

n.1 pulsante di scarico con galleggiante NON FUNZIONANTE;

Bagno Personale: **Presenza di notevoli efflorescenze di umidità con distacco di intonaco;**

n.1 pulsante di scarico con galleggiante NON FUNZIONANTE;

Bagno Maschi: **Bagno centrale chiuso perché GUASTO;**

Presenza di notevoli efflorescenze di umidità con distacco di intonaco;

PER L'INTERO EDIFICIO, SI SEGNA IL NON FUNZIONAMENTO DI LUCI DI EMERGENZA!

SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA

Si segnala la presenza di alberi malati con necessità di potatura severa. Alcuni alberi occludono completamente la vista nelle aule poste sul fondo dell'edificio costringendo gli alunni a far ricorso alla luce artificiale anche in pieno giorno di sole;

Si segnala la presenza di un nido di api all'esterno in prossimità delle finestre della classe II^A che inibisce l'apertura della finestra stessa;

La rampa per diversamente abili ubicata nella parte posteriore dell'edificio, presenta numerose piastrelle rotte e/o divelte. Il piano di calpestio non è uniforme rendendo così difficile il deflusso o l'accesso di persone non autosufficienti.

La porta antincendio di servizio al locale PALESTRA si apre con notevole difficoltà a seguito di rigonfiamento del pavimento. E' ostacolato quindi il deflusso di persone in caso di emergenza.

Sul piazzale, in corrispondenza del consolidamento del muro di cinta recentemente attuato, si segnala una depressione nel piano di calpestio che risulta, quindi, non omogeneo.

Nella zona Nord dell'edificio, sono presenti nei piazzali, grossi tubi corrugati con lo scopo di canalizzare l'acqua piovana intercettata, direttamente in gronda. La presenza di tali elementi, costituisce un pericolo serio in caso di emergenza!

E'opportuno ripristinare la canalizzazione interrata previa risoluzione dei problemi esistenti!

Si ritiene opportuno dotare i piazzali di segnaletica a terra per indicare gli spazi riservati ai mezzi di soccorso, disabili, e personale direttivo (da concordare con R.S.P.P.)

Plesso di RIONE ROSSI

Scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO

Si segnalano le seguenti criticità:

BAGNO MASCHI : Maniglia con serratura blocco porta rotta;

BAGNO DOCENTI: Serratura di blocco porta ROTTA (si rischia di rimanere chiusi dentro)

ATRIO: si segnalano n.2 serramenti rotti che non possono essere utilizzati;

AULA I^ C : n.1 serramento rotto che non può essere utilizzato;

n.1 elemento neon fulminato;

AULA II^C: N. 2 serramenti rotti che non possono essere utilizzati;

SI SEGNA LA PRESENZA DI CAVI ELETTRICI LIBERI NON CANALIZZATI

Maniglia porta Aula non funzionante;

AULA III^ C: n.1 serramento rotto che non può essere utilizzato;

Scuola PRIMARIA

BAGNO insegnanti: LUCE NON FUNZIONANTE

CLASSE I^: n.1 Neon fulminato

CLASSE II^: n. 2 Finestre solo vasistas

n.4 neon fulminati

maniglia porta aula NON FUNZIONANTE

CLASSE III^: - n.1 neon fulminato;

Pavimento in laminato deteriorato in più punti;

CLASSE IV^: Pavimento in laminato deteriorato in più punti;

CLASSE V^: n.1 Tapparella rotta

BAGNO MASCHI: n.2 maniglie con blocco porta non funzionanti

BAGNO FEMMINE: n.2 maniglie con blocco porta non funzionanti

CORRIDOIO: n. 6 neon NON FUNZIONANTI

ATRIO: 5 neon NON FUNZIONANTI

SALA Mensa: n.2 neon NON FUNZIONANTI

BAGNO MENSA: Lampadina NON FUNZIONANTE

PALESTRA: Maniglia porta di accesso rotta

n. 2 neon NON FUNZIONANTI

Si segnala in alcune aule scolastiche il distacco dalla parete in cartongesso di alcuni gruppi prese elettriche !

SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA: Si segnala la necessità di aprire una breccia (Cannello della larghezza minima di mt2,00) nella recinzione perimetrale all'altezza della scala di emergenza lato Viale Colombo al fine di rendere più fluida l'evacuazione dei flussi in discesa dalla scala.

L'Area di raccolta deve essere necessariamente individuata al di fuori dal perimetro della Scuola!

Si segnala la presenza di un vano contenitore tubature (presumibilmente GAS) a dx rispetto al cancello di accesso, non adeguatamente protetto!

PLESSO INFANZIA di Viale Colombo

Si segnala il malfunzionamento di n.1 maniglione antipanico e la necessaria revisione di tutti i gruppi scarico dei bagni.

Prof. Tiberio Fucci

R.S.P.P. dell'I.C. di Lagonegro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico I.C. LAGONEGRO

Dr. Vito CARLOMAGNO

e p.c. al D.S.G.A

ISTITUTO COMPRENSIVO - LAGONEGRO Prot. 0004718 del 25/09/2023 VI-8 (Uscita)

Lagonegro, 25/09/23

Oggetto: criticità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro riscontrate, in qualità di R.S.P.P. di codesto Istituto, a seguito di sopralluogo nei Plessi scolastici di Piazza Repubblica, Rione Rossi e Infanzia Viale Colombo

A seguito di sopralluogo nei Plessi dell'Istituto Comprensivo di Lagonegro (relativamente al solo comune di Lagonegro), alla presenza dei Referenti, in qualità di R.S.P.P. incaricato dal Dirigente Scolastico, rimetto in allegato la rilevazione delle criticità riscontrate, per le dovute comunicazioni del caso.

Con osservanza

Prof. Tiberio Fucci

R.S.P.P. dell'Istituto Comprensivo di Lagonegro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

Oggetto: CONSEGNA: Comunicazione criticità per interventi tecnici Plessi Piazza della Repubblica-Rione Rossi e Infanzia Viale Colombo

Data: 25/09/2023 13:33:09

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/09/2023 alle ore 13:33:06 (+0200) il messaggio

"Comunicazione criticità per interventi tecnici Plessi Piazza della Repubblica-Rione Rossi e Infanzia Viale Colombo" proveniente da "pzic85200x@pec.istruzione.it"

ed indirizzato a "comune.lagonegro.pz@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 215ADA49.01BE4BFF.CC1D3EE3.10AF8045.posta-certificata@legalmail.it

Prot. n. 4718-VI-8

del 25-09-2023

--

Si trasmettono le criticità segnalate dal nostro R.S.P.P. Prof. Fucci Tiberio, per gli interventi tecnici di vs. competenza.

Il Dirigente scolastico

Prof. Vito Carlomagno

Istituto Comprensivo di Lagonegro (PZ)

Cod. Mecc. PZIC85200X

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.