



**SERVIZIO VIGILANZA SANITARIA**  
**VERBALE DI CONSTATAZIONE**

L'anno 2023 addì 10 del mese di OTTOBRE i sottoscritti Dott. Cosentini Antonello UPG - Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro, e il Dirigente Medico Dott. Manuti Benedetto, in servizio presso U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Lagonegro (PZ) rapportano che in data odierna alle ore 10.30 si sono recati presso l'**Istituto COMPRENSIVO DI LAGONEGRO**, nel Comune di Lagonegro (PZ) in p.zza della Repubblica, di cui è Dirigente Scolastico, il Prof. Vito Carlomagno nato a Lauria (PZ) il 30/06/1964 residente in via III traversa Piano dei Lippi, 2 int. 4 - Lagonegro (PZ), in presenza del Direttore Amministrativo Marco Filardi, nato a Maratea (PZ) il 10/03/1973 e residente in via Provinciale Melara, 43 - Lauria (PZ), al fine di eseguire una verifica ispettiva. Sul posto, si è accertato quanto segue:

La struttura ispezionata, trattasi di edificio costruito negli anni 60, sulla base di informazioni acquisite presso l' Ufficio Tecnico Comunale, che si sviluppa su tre livelli:

Piano terra (scuola infanzia), composta da aule per le due sezioni, refettorio e cucina con locale dispensa, servizi igienici divisi per sesso, deposito materiale ed attrezzature;

piano I (scuola primaria), composta da Palestra, aule didattiche e servizi igienici divisi per sesso;

piano II (scuola secondaria di I grado), composta da aule didattiche, biblioteca, laboratorio di informatica, Dirigenza, segreteria, aula multimediale, deposito materiale.

Nel corso del sopralluogo ispettivo sono emerse le seguenti criticità:

1. nel locale palestra e nel servizio igienico annesso (attualmente utilizzato impropriamente come deposito materiale), è emersa la presenza di alcune crepe sulle pareti interne alla palestra (talune crepe sono visibili anche all'esterno dell' edificio) che rendono inutilizzabili tali locali; della predetta situazione è stato immediatamente reso edotto, per le vie brevi, il Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Sangineto, chiedendo un'immediata attivazione per le verifiche di competenza. Il medesimo ha assicurato, vista l'impossibilità di presenziare nell'immediatezza alla verifica, che avrebbe provveduto già l'indomani mattina ad effettuare/disporre tutte le necessarie verifiche di competenza. In riferimento alla predetta criticità il Dirigente scolastico, di iniziativa ed a scopo cautelativo, provvede immediatamente ad inibire l'utilizzo della palestra e del servizio annesso; inoltre,

dispone di allocare le classi ubicate immediatamente sopra la palestra in altri ambienti, nelle more delle verifiche di competenza dell'UTC.

2. Nei locali destinati alla scuola dell'infanzia sono state evidenziate alcune criticità igienico sanitarie che richiedono un celere intervento di ripristino in riferimento al distacco dell'intonaco in diverse parti del corridoio (pareti) e di entrambi i servizi igienici per gli alunni (nel servizio igienico alunne vi sono evidenti macchie di umidità) e del personale (pareti e soffitto); in taluni servizi igienici le cornici delle porte risultano danneggiate e sono da ripristinare.
3. Nei locali destinati alla scuola secondaria di I grado sono state evidenziate alcune criticità igienico sanitarie che richiedono un intervento di ripristino in riferimento al distacco dell'intonaco in due aule didattiche attualmente non utilizzate, una adiacente all'aula II A, l'altra posta alla parte destra della scala (recentemente oggetto di un intervento non risolutivo); nei servizi igienici degli alunni si evidenzia la necessità di interventi di ripristino/sostituzione di un vetro danneggiato, termosifone, serrature delle porte (destinato ad alunne), lavandino e serrature delle porte (destinato ad alunni);
4. Nei locali destinati alla scuola primaria sono state evidenziate alcune criticità igienico sanitarie che richiedono un intervento di ripristino in riferimento al distacco dell'intonaco in due aule didattiche (seconda e quarta classe); nei servizi igienici degli alunni si evidenzia la necessità di interventi di ripristino/sostituzione di cassette di scarico, ripristino intonaco, riattivazione di uno dei tre servizi igienici, attualmente non funzionante (destinato ad alunni), nel servizio igienico del personale è necessario il ripristino di intonaco (pareti e soffitto), nel servizio igienico destinato ad alunne è necessario il ripristino/sostituzione delle cassette di scarico.

Si prescrive la risoluzione delle criticità evidenziate sopra con la massima sollecitudine.

Copia del presente verbale verrà trasmessa al Sig. Sindaco del Comune di Lagonegro per gli adempimenti di competenza.

Le operazioni si chiudono alle ore 15:30.

**Fatto, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data odierna.**

Per la Scuola  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO


**Prof. Vito Carlomagno**



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
MARCO FILARDI



I verbalizzanti – ASP Potenza



ASP Potenza – Sede di Lagonegro (PZ)

Dipartimento di Prevenzione Salute Umana – U.O. Igiene e Sanità Pubblica